

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
2ª MEDIÇÃO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

EXECUÇÃO DE DRYWALL/ EXECUÇÃO DE GESSO



PLENÁRIO



PLENÁRIO



HALL DA RECEPÇÃO/PORTARIA



PLENÁRIO



CORREDOR



PLENÁRIO



PLENÁRIO



PLENÁRIO

REVESTIMENTO - PINTURA



CORREDOR




2º ANDAR



PLENÁRIO
















GABINETE PARLAMENTAR



GABINETE PARLAMENTAR




GABINETE PARLAMENTAR




CORREDOR



CORREDOR



GABINETE PARLAMENTAR



GABINETE PARLAMENTAR



GABINETE PARLAMENTAR



GABINETE PARLAMENTAR

PINGADEIRA DE CONCRETO



**CORREDOR EXTERNO/SAÍDA EMERGÊNCIA – DIVISA COM INSS
E TAMPA DE CONCRETO PARA PASSAGEM PLUVIAL**



CORREDOR EXTERNO/SAÍDA EMERGÊNCIA – DIVISA COM INSS



CORREDOR EXTERNO/SAÍDA EMERGÊNCIA – DIVISA COM INSS



CORREDOR EXTERNO/SAÍDA EMERGÊNCIA – DIVISA COM INSS

REDE (CABO DE REDE E CONECTORES) PARA CIRCUITO CFTV



REDE DE CFTV ÁREA EXTERNA



Obs: A rede de CFTV no interior do prédio foi instalada nas eletrocalhas (dentro do forro de gesso)